

令和5年度 湯前小中学校通学路 安全対策箇所一覧表

No	箇所名	危険箇所内容	主課題	対策内容	事業主体	対策年度	備考
1	町道浜川中猪線 (通学路近接交差点)	通行車両の速度が速く交通事故懸念	車両	児童生徒指導 交通安全施設 ゼブラ等路面標示	教育課 総務課 建設水道課	R3~	
2	国道219・町道浜川中猪線交差点	横断歩道の視認性が低い(国道下り車線からの左折時)	車両 横断歩道	横断歩道改良	建設水道課	R3~	事業実施中
3	国道219 (旧大槻商店付近)	歩道なし区間(約20m)	歩道整備	歩道整備	熊本県	未定	
4	県道錦湯前線 (笹田木材付近)	道路幅員狭窄、歩道なし	道路構造	道路改良	熊本県 建設水道課	R3~	事業実施中
5	県道錦湯前線 (上村中溝沿線)	道路幅員狭	道路構造	道路改良	熊本県 建設水道課	R3~	
6	国道219・町道上里古城線交差点	工事中歩道と横断歩道が離れている	歩道なし	横断歩道設置	建設水道課	R3~	
7	県道幸野染田線 (国道219交差点付近)	歩道なし、視認性が低い	道路構造	道路改良	熊本県 建設水道課	未定	国県事業 要望中
8	町道幸野溝側線・松原上車線交差点	横断歩道なし	横断歩道なし	横断歩道設置	建設水道課	R3~	警察 協議中
9	町道牧原線	道路幅員狭・歩道なし・車両通行多	道路構造	歩道整備	建設水道課	未定	
10	県道錦湯前線・町道瀬戸口線交差点	横断歩道なし	横断歩道なし	横断歩道設置	総務課	未定	カラー舗装 施工済
11	国道219 (上里付近)	無歩道・カーブにより視認性阻害	歩道整備	歩道整備	熊本県	事業実施中	
12	町道浅鹿野線 (浅鹿野公民分館付近)	無歩道・カーブにより視認性阻害	道路構造		建設水道課	未定	
13	町道中溝側線 (上京手～県道錦湯前線交差点)	中溝川の防護柵(GR)なし				未定	
14	町道役場線 (県道錦湯前線交差点～旧児童館)	道路幅員狭・無歩道	歩道整備	歩道整備	建設水道課	未定	
15	町道永岡線 (永岡トンネル)	R2.7月豪雨でトンネルが被災しており上部からの落石等懸念	道路構造	施設災害復旧	建設水道課	事業実施中	
16	国道219 (野中田付近)	無歩道・大型車通行量	歩道整備	歩道整備	熊本県	未定	事業要望中
17	町道上溝側線 (野中田付近)	防護柵(GR)なしの溝 事故懸念				未定	
18	町道上新地線・上村田上線 交差点	低視認 CM設置要請				未定	
19	町道幸野溝側線 (野中田付近)	狭幅員・無歩道 事故懸念	道路構造	歩道整備	建設水道課	未定	GP設置中