


未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検
調査結果(2019.9月) 2023.9月時点



県道錦湯前線・町道牧原線交差点
路肩が崩れている
橋梁に高欄がない(慈光こども園)

道路修繕対策済

県道錦湯前線交差点
車の速度が速い、曲線で車が見えにくい(慈光こども園)

歩道あり

町道松原上車線
歩車道分離ブロックが大きく児童が跨ぎにくい(慈光こども園)
横断歩道を渡る、開口部を通るべき

町道役場線
(湯前小学校～児童館)
歩道がなく危険(慈光こども園)

歩道整備対策済

町道上里古城線(湯前保育所まで)
歩道と車道の区別がない
(湯前保育園)

歩道整備対策済

町道新村線(町道旧県道線)
道幅が狭く園児の通行は困難、避難経路になっているため早急に対応してほしい。(湯前保育園)

歩道整予定

町道学校線(湯前小学校西側)
歩道がなく危険(慈光こども園)

歩道整備対策済